

Montageanleitung Stativ für CS 25

750 W, 1000 W, 1400 W, 2000 W, 2800 W


Wichtige Hinweise

Lesen Sie die Gebrauchsanleitung vor der Montage sorgfältig durch und bewahren Sie diese auf.

1. Das Heizgerät ist in einer Höhe von mindestens 1.800 mm über dem Fußboden zu montieren
2. Die Strahleraustrittsöffnung nicht an die Decke bzw. auf die Befestigungsfläche richten
3. Der für den Anschluss des Heizgerätes benutzte Stromkreis muss mit mindestens 16 A (träge) abgesichert sein.
4. Zum Verstellen der Strahlrichtung das Gerät abschalten und abkühlen lassen.

Lieferumfang / Scope of Delivery

1. ComfortSun-Stativ-Grundplatte / Base



2. ComfortSun Teleskoprohr / Telescopic tube




3. Montagematerial / Mounting Material



Montage / Assembly

1. Breitere Schraube mit einem Federring und Ring durch den Sockel stecken.
/Insert the wider screw with a spring ring and a ring through the base.

2. Teleskoprohr aufstecken und mithilfe eines Ringschlüssels 19mm festschrauben.
/Fix base and holder using an allen key 19mm.





3. Nun den Winkel an das montierte Rohr halten und festschrauben.
/Now hold the angle to the assembled pipe and screw it tight.




4. Heizstrahler an das Stativ halten und beide mithilfe der Schraube verbinden.
(Achtung! Schraube nur von der Kabelseite festschraubbar)

/Keep the heater on the tripod and connect them using the screw
(Attention screw can only be screwed from the cable side)





CE

Knoch Infrarot-Technik GmbH
Renaultstr.2
D-07570 Hohenölsen
Tel. +49 36603 71800
Fax +49 36603 718015
info@knoch-infrarot.de
www.knoch-infrarot.de